

## Vlastnosti průhledné fólie při minusových teplotách:

- **0 °C** – Folie začíná tuhnout, zacházejte s ní s nejvyšší mírou opatrnosti
- **minus 5 °C** – Folie tvrdne, prudce ji neskládejte a nevystavujte ji nárazům, může dojít k popraskání a poničení folie.
- **minus 10 °C** – Folie je mnohem tvrdší, skládání pod ostrými úhly a při nárazu se značně zvyšuje pravděpodobnost popraskání a poničení folie.
- **minus 15 °C** – Folie je velmi tvrdá a křehká, při skládání pod ostrými úhly a při nárazu pravděpodobně dojde k popraskání a poničení folie.

